

Fahrzeugzustandsreport Nr. 2013-09-24-1506218237299

sehen - prüfer	ı - Kaufe	en						Allgemeines	
Fz-Ident-Nr. SCEDT:	SCEDT26T5BD001507			ubraum	2829	km-Sta	nd	28700	
Hersteller de lorea	de lorean			eistung in kW	97	Kraftsto	ıff	Benzin	
Typ DMC-12	:-12			stzulassung	14.12.1989	Schads	toffklasse	Schadstoffarm E	
nächste HU 04/2015	chste HU 04/2015		nä	ichste AU	04/2015	Vorbes	tzer	nicht bekannt	
Bauart				etriebe	Schaltung	Schaltung Farbe		silbergrau	
Fahrzeugdokumente									
Genehmigungen					Zul.besch.Te	eil1 / Fahrzeugsch			
Zul.besch.Teil2 / Fahrze	euabrief				Serviceheft	0 1 1 6			
Bordbuch/Radio-Code/N					0 1111	0.1111			
Borubuch/Radio-Code/i	Navi-CD		ı		Schlüssel		1		
Kundendienst/Reparature		tum	km-Stand	d Bem	erkungen				
Wartung 1	nicl								
		cht							
_ ·		nicht							
Wartung 4 nic		cht							
Bemerkungen zu Kundendie	nsten/Re	eparaturen:							
Ausstattung		<u> </u>							
Klima		Klimaut	omatik		Lederaussta	ttung	⊚ Ra	adio-Navigation	
Navigationssystem		el. Fens	terheber		el. Sitze		⊚ Ra	adio Casette	
Radio CD		⊚ ABS			Fahrer Airba	Fahrer Airbag		Beifahrer Airbag	
Seiten Airbag		Xenon			Wegfahrspe	Wegfahrsperre		Alarmanlage	
© ESP		Allrad			 Zentralverrie 	 Zentralverriegelung 		ufelgen	
Bordcomputer		Servolenkung			Nebelschein	Nebelscheinwerfer		ark Distance Control	
Tempomat		Anhängerkupplung			Dachträger	Dachträger		uning	
Tieferlegung		Werkzeug			Erste Hilfe K	Erste Hilfe Kasten		arndreieck	
Bemerkungen zur Ausstattu	ua.								
Die aufgeführten Ausstattun Gebrauchs- und Nutzungssp		ite erheben l	keinen Ans	spruch auf V	ollständigkeit.				
Vorhandene Bereifung	eifung Marke und Typ			Größe				Profilstärke	
Vorn links	General XP2000			195/60R					
Vorn rechts	General XP2000			195/60R					
Hinten links				235/60R					
Hinten rechts General XP2000			235/60R	15					
Ersatzrad									
Lackstärken	Lackschichtdicke			Zustand					
Motorhaube	ohne Lack								
Kotflügel v. r.	ohne Lack								
Tür v. r. ohne Lack									
Tür h. r.									
Seitenwand/Kotflügel h. r. ohne Lack									
- '		nne Lack							
Seitenwand/Kotflügel h. l. ohne L		Lack							
Tür h. l.		. I I		ا المناسطة					
		ne Lack		eingedel	eingedellt				
•		ohne Lack ohne Lack							
Dach	onne	Lack							



Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Innenraum

in Ordnung (*1)	ichter Mangel (*2)
Beschreibung	Beschädigung
Geruch	
 Sicherheitsgurte 	
 Lenkrad/Lenkradschloss 	
Innenraumverkleidung	
Instrumente/Armaturen	
Klimaanlage	nicht vorhanden
 Heizung/Lüftung 	
 Innenraumbeleuchtung 	
 Schiebedach/elektrisches 	nicht vorhanden
 Bedienelemente 	
Fensterheber	
Rückspiegel	
Sitze vorn	
Sitze hinten	nicht vorhanden
Ablagen / Handschuhfach	
 Radioanlage 	
 Bodenbeläge 	
Himmel	
Signalhorn/Hupe	
Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpun	ıkt - Außen
Felge	
Ersatzrad	
Scheinwerfer	
Beleuchtung	
Nebelscheinwerfer	
Dichtungen	
Frontscheibe	
Fensterverglasung	
 Scheibenwischer 	
Schlösser/ZV	
Lackzustand allgemein	nicht vorhanden
Erkennbare Nachlackierungen	
Anbauteile	Tür vorne links mit Delle
Außenspiegel	



Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpun	kt - Karosserie Sicht
Stoßfänger vorn	Kratzer
Grill	
Motorhaube	
Dach	
Heckklappe	
Kotflügel hinten links	
Tür hinten links	nicht vorhanden
Schweller links	
Tür vorn links	Tür vorne links mit Delle
Kotflügel vorn rechts	
Tür vorn rechts	
Schweller rechts	
Tür hinten rechts	nicht vorhanden
Kotflügel hinten rechts	
Stoßfänger hinten	
Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpun	kt - Unten Sicht (soweit prüfbar)
 Lenkgestänge 	
Lenkgetriebe	
 Radaufhängung 	
 Stabilisatoren vo/hi 	
 Stoßdämpfer 	
Federn	
Radlager	
Bremsseile/-Schläuche	
Bremsscheiben	
Bremsverschleiß	
Kraftstoffanlage	
 Zustand Auspuffanlage 	
Getriebe Öldichtheit	Undicht mit Abtropfen
Motor Öldichtheit	
Differential Öldichtheit	
Unterbodenzustand(allg.)	
Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpun	kt - Motorraum Sicht
Motoröl - Stand	
Bremsflüssigkeit - Stand	
Kühler- Stand	
Batterie Gehäuse/Befestigung	
Auspuffkrümmer	
Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpun	kt - Probelauf
Anlasser	
auffällige Geräusche	nicht vorhanden
Getriebe	
Kupplung	
Lenkung	
Instrumentenfunktion	



visueii erkenndare Untalischaden					
keine Unfallspuren erkennbar					
Besichtigungsbedingungen/Kommentar des Prüfers:					
trockenes Wetter, Tageslicht, saubere Oberfläche					

Wichtig: Der Zustandsbericht des Fahrzeuges wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung unter den gegebenen Möglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen des Sachverständigen erstellt. Der Bericht begründet weder eine Haftung gegenüber dem Prüfer noch enthält dieser eine Garantiezusage für Käufer bzw. Verkäufer. Alle nicht ausdrücklich angeführten Bauteile/ -gruppen werden im Rahmen der Überprüfung nicht beurteilt. Die Überprüfung wird grundsätzlich ohne Zerlegungsarbeiten oder Demontage von Teilen durchgeführt. Im Rahmen der Sicht- und Funktionsprüfung an den einzelnen Bauteilen und der Probelauf können nicht alle denkbaren Belastungs- und Betriebszustände erreicht werden und somit können nicht alle evtl. vorhandenen Mängel im Rahmen dieser Untersuchung erkannt werden. Sie sind unter anderem auch von den vorherrschenden Witterungs- und Besichtigungsbedingungen abhängig.

Vermittler: diepruefer.de GmbH / Schillerstraße 1 / 07745 Jena



In Zusammenarbeit mit www.gebrauchtwagen.de

ESP

Prüfer: SV Graumann / Datum: 01.10.2013

Partner des TÜV Rheinland

FSP Schaden- und Wertgutachterdienst GmbH Knieperdamm 25 / 18435 Stralsund Tel. 03831/3567111

- $(^{\star}1)$ In Ordnung = Gebrauchsspuren dem Alter und Laufleistung entsprechend
- (*2) leichter Mangel = Beeinträchtigung des Wertes und der Optik
- (*3) schwerer Mangel = Beeinträchtigung der Betriebs- und Fahrsicherheit